


Рис. 23. Г Р А Ф И К
 Понижения отметок дна р. Иртыш и уровня воды
 за период 1950-90 гг.
 (Створ кабеля связи № 1)



Примечание: Створ кабеля связи находится в 2000 м ^{выше} плотины гидроузла